

PARROCCHIA

LAVORI ED ACQUISTI PREVISTI PER L'ANNO 2025

Area ristoro	guaina solaio locali
Campo	verniciatura pavimentazione GANA SPORT contributo 22 dicembre 2023
Campo	verniciatura gradinata spalti
campo	nuove transenne in ferro per spalti zona bagni
acquisto	carrello con prolunga elettrica (40 m) per esterno
acquisto	caschi sicurezza
acquisto	composizioni floreali per natale
acquisto	parallelepipedi
acquisto	pedane
acquisto	percorsi
acquisto	scaffalature per stanza attrezzi
acquisto	tappetini
acquisto	tavoli e panche
acquisto	transenne in plastica
acquisto	videoproiettore per agosto oratoriano
area esterna	pozzetto porta allarmata
area esterna	riparazione pluviale segreteria
area esterna	alberi sistemazione ottobre
area esterna	alberi tagliare rami che fuoriescono dalla recinzione lato falegname
area esterna	alberi togliere polloni agli alberi delle aiuole del sagrato
area esterna	collegare pluviale tetto cappella
area esterna	sistemazione tubo per deflusso acqua piovana (zona porta allarmata)
area esterna	verifica pompe sommerse
area esterna	verniciare copertura in legno davanti alla cappella
area esterna	verniciare ringhiera bagno esterno
area esterna	verniciare ringhiere colore testa di moro
area esterna	verniciare scivolo porticato
area ristoro	manutenzione mattonelle e fuga marciapiedi area ristoro
area ristoro	riparazione mattonelle porta cucina esterna
area ristoro	verifica locali cucina esterna
area ristoro	verniciare ringhiera dietro ai forni
area ristoro	verniciare ringhiera scale zona forni
ascensore	cemento zona cabina ascensore
ascensore	completare pulizia straordinaria con idropulitrice zona locale ascensore
auditorium	circuito chiuso teatro - preventivo marzo 2020
campanile	moschettone per corda carrucola
campanile	riparazione o rimozione condizionatore campanile
campo	manutenzione e fuga per marciapiedi Campo Polivalente lato Parco Giochi
campo	manutenzione impianto elettrico campo polivalente
canonica	zanzariera (sacerdoti)
canonica	sollevare condizionatori case canoniche (perdita acqua)
catena	tegola sollevata 31 marzo 2022
catena	madonna della catena grondaia
chiesa	problema acqua piovana in chiesa
chiesa	ringhiera danneggiata porta laterale chiesa lato falegname
chiesa	controllare situazione delle formiche, fino all'inizio dell'inverno

chiesa	cuscini imbottiti per inginocchiatoio n.8 banchi chiesa
chiesa	finale e casse per cappellina 2.000 ivato
chiesa	guaina abside altare
chiesa	infiltrazione acqua piovana finestre lato fonte battesimale
chiesa	infiltrazione acqua piovana porta laterale chiesa lato parco giochi
chiesa	pannelli in legno portoni chiesa
chiesa	polvere su organo e base statua della madonna
chiesa	sigillatura finestre abside chiesa
chiesa	sistemazione cavo alimentazione motorino finestra chiesa
complesso	infiltrazione acqua piovana deposito sotto sacrestia
complesso	manutenzione finestre e porte complesso parrocchiale
complesso	guaina pensilina segreteria
complesso	lucidatura scrivanie, porte chiesa lato interno
complesso	perdita acqua terrazzo giunto auditorium
complesso	sanificazione condizionatori
complesso	stuccare pareti locali buco parete camera don davide
montaggio	fermi porte laterali chiesa
montaggio	luminarie natalizie novembre
montaggio	area esterna sabato 26 novembre 2023 montaggio luminarie natalizie
oratorio	pulizia area esterna oratorio
parco giochi	cambiare corda dondolo piccolo
parco giochi	cambiare sportellini prese corrente nel parco giochi
parco giochi	manutenzione impianto elettrico Parco Giochi
parco giochi	pitturazione copertura Parco Giochi danneggiata dalla idropulitrice
parco giochi	revisione/manutenzione giostrine-altalene
parco giochi	verniciare bacheca in legno parco giochi
parco giochi	verniciare giostrine
parco giochi	verniciare tetto in legno parco giochi
parco giochi	verniciare trave parco giochi lato semaforo
piazzale	perdita d'acqua 6 dicembre 2024
piazzale	asfalto piazzale (rappezzi)
piazzale	gabbia cancello laterale tre bacheche (fronte retro) cornici scatto 70x100
Piazzale	scavo angolo semaforo tubo da 300 deflusso acqua piovana
piazzale	sistemazione coperchi pozzetti
primo piano	perdita acqua bagno
sacrestia	riparazione armadio anti sacrestia da riparare ante
seminterrato	angolo sx ludoteca
seminterrato	infiltrazione seminterrato
seminterrato	muro ludoteca Area giochi 0-6anni
seminterrato	ludoteca porta laterale perdita acqua piovana giunto auditorium
seminterrato	riparazione finestra dx bagno seminterrato: si è rotta la cerniera

sistemazione Archivio parrocchiale

PARROCCHIA LAVORI ED ACQUISTI ANNI AVVENIRE

acquisto	amplificatore trombe campane 3.416 acquisto
acquisto	cuoci pasta Zanussi
acquisto	giostrine Parco Giochi
chiesa	coro sistemazione con stendardo
chiesa	intonaco esterno per ingresso chiesa 46 euro al mq iva esclusa
chiesa	pitturazione interno chiesa
chiesa	protezione travi in legno chiesa
complesso	intonaco esterno per zona segreteria 46 euro al mq iva esclusa
complesso	pannelli solari
complesso	pitturazione recinzione in ferro Complesso parrocchiale

2026_01 scf rinnovo triennio 2023-2026